



CÂMARA MUNICIPAL DE

**TAUÁ**

**Indicação Nº 636/2021**

Argentino Tomaz Filho

**27 de agosto de 2021.**

Protocolo Sob o nº 402/2021  
as folhas 58 no livro de Protocolo nº 02

Tauá, 04/09/2021

Servidor Responsável Argentino

INDICA a Senhora Prefeita Municipal, na forma regimental, determinar ao setor competente que seja feito o conserto do bueiro, na localidade de Angicos, Sede Distrital.


O Vereador abaixo signatário, no uso de suas funções legislativas e na forma regimental, **Indica a Senhora Prefeita Municipal, na forma regimental, determinar ao setor competente que seja feito o conserto do bueiro, na localidade de Angicos, Sede Distrital.**


#### JUSTIFICATIVA

Este vereador foi procurado por moradores do referido local para que intermediasse, junto ao setor competente da prefeitura, o conserto deste bueiro, para oferecer melhor trafegabilidade aos condutores de veículos, bem como, ao deslocamento das pessoas que residem no assentamento.

  
**Argentino Tomaz Filho**

Vereador da Câmara Municipal de Tauá



CÂMARA MUNICIPAL DE TAUÁ  
VISTO EM SESSÃO  
06/09/2021  
  
Francisco Welver Lima Castelo  
Presidente