



Indicação n° 625/2025  
Helio Pedrosa Castelo Neto

Tauá em 29 de maio de 2025.

CÂMARA MUNICIPAL DE TAUÁ  
VISTO EM SESSÃO  
09/06/2025  
Heitor  
VEREADOR

Indica a Chefe do Poder Executivo Municipal de Tauá a necessidade urgente de manutenção no Cemitério da Vila Joaquim Moreira, diante da destruição de túmulos e do desabamento do muro.

O vereador signatário, indica a Chefe do Poder Executivo Municipal de Tauá a necessidade urgente de manutenção no Cemitério da Vila Joaquim Moreira, diante da destruição de túmulos e do desabamento do muro.

#### JUSTIFICATIVA

O Cemitério da Vila Joaquim Moreira, importante espaço de memória e respeito às famílias da comunidade, encontra-se em situação crítica. Há meses, o local carece de manutenção adequada, apresentando túmulos danificados, estruturas comprometidas e o muro de proteção desabado.

Essa realidade tem causado grande preocupação à população local, que vê no abandono uma falta de respeito com os entes queridos ali sepultados, além de representar risco à segurança de quem frequenta o cemitério. A ausência de muro também deixa o espaço vulnerável à ação de vândalos e ao acesso de animais, agravando ainda mais o estado de deterioração.

É dever do poder público garantir a preservação e a dignidade desses espaços, oferecendo condições adequadas para que a comunidade possa prestar suas homenagens com tranquilidade e respeito.

Diante do exposto, solicitamos providências urgentes do Poder Executivo, por meio da secretaria competente, para que sejam realizados os reparos e melhorias necessárias no local.

Plenário da Câmara Municipal de Tauá em 29 de maio de 2025.

HELIOPEDROSCASTELO NETO  
VEREADOR

