



CÂMARA MUNICIPAL DE

TAUÁ

INDICAÇÃO Nº. 419/2020,
Valdemar Gomes Bezerra Júnior

30 de abril de 2020.

Protocolo Sob o nº 260/2020
as folhas 39 no livro de Protocolo nº 02

Tauá, 30/04/20

Servidor Responsável Rayara

Indica ao Sr. Prefeito Municipal de Tauá, através da Secretaria de Infraestrutura, a manutenção da rede de esgoto da rua Marcionílio Gomes de Freitas, Vila de Santa Teresa, neste Município.

O Vereador signatário, fundamentado na legislação vigente e no Regimento Interno desta Casa, **INDICA** ao Sr. Prefeito Municipal de Tauá, através da secretaria de Infraestrutura, a manutenção da rede de esgoto da rua Marcionílio Gomes de Freitas, Vila de Santa Teresa, neste município.

JUSTIFICATIVA

Essa indicação se faz necessária, pois os moradores da Vila supramencionada vêm sofrendo com o mau cheiro devido o vazamento da rede de esgoto e do entupimento da mesma, tornando a rua em um esgoto a céu aberto que percorrem os declínios da via e em determinado ponto cai para dentro do açude, sendo um problema que necessita uma medida de urgência para que possa evitar contaminação dos moradores como a do açude, solicitamos em nome do moradores que pertence a referida rua, que seja averiguado com urgência a situação lá denunciada, a fim de que sejam tomadas as medidas emergenciais para diminuir problema existente.

Por este motivo, pedimos providências para que juntamente com o setor competente busque a solução deste problema.

Plenário, 30 de abril de 2020.

CÂMARA MUNICIPAL DE TAUÁ

VISTO EM SESSÃO

04/05/2020

Presidente


VALDEMAR GOMES BEZERRA JÚNIOR
VEREADOR

MATERIA ENCAMINHADA
PMT
ATRAVÉS DO OF. Nº <u>363/2020</u>
<u>Camila Leal</u>
FUNÇÃO